

בבית המשפט השלום בירושלים

ת"פ

המאשימה

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)
רח' עוזי חסון 4 ירושלים, מיקוד 94152
טלפון: 073-3926400 פקס: 02-6246113

- נ ג ד -

הנאשם

שלמה מנחם

שם האב: אברהם

יליד: 6.7.1988

ירושלים

כתב אישום

א **העובדות:**

חלק כללי

1. ברחוב דן בשכונת בקעה בירושלים מצוי מתחם הכולל כמה מבני מגורים. למתחם קיימים 3 צוברי גז המספקים לכל הבניינים בו גז פחמני מעובה (להלן: **גפ"מ**) המשמש לבישול ולחימום. חברת גז יגל מספקת גז למתחם החל משנת 2014, קודם לכן חברת פז גז סיפקה גז למתחם. מטעם חברת גז יגל אחראי על המתחם האזם רגבי, טכנאי רמה 2 (להלן: **האזם**).

2. לבניינים 10 ו-12 יש מבנה אחד משותף ובו 8 דירות (להלן: "המבנה") ושתי כניסות נפרדות. בכל אחת משתי הכניסות יש שתי דירות בקומת הקרקע ושתי דירות בקומה העליונה. מתחת למבנה וחלק מהמתחם, מצוי מתחם חניה תת קרקעי (להלן: **החניון**).
3. במועדים שאינם ידועים למאשימה נחפרו על ידי חלק מהדירים במבנה מרתפים מתחת לדירות, כך שהמרתפים מצויים במפלס נמוך ממפלס החניון.
4. בשנת 2014 לערך, נחפר מרתף מתחת לדירה מס' 5 בכניסה מספר 12 (להלן בהתאמה: **הדירה ו-המרתף**), אולם עבודות החפירה והבניה של המרתף הופסקו מבלי שהושלמו, בשל העדר היתר כדין. העבודות לסיום בניית המרתף חודשו סמוך לתחילת שנת 2018, לאחר קבלת ההיתר מעיריית ירושלים, ההיתר אינו מתייחס לצנרת הגז.
5. עבודות חפירת המרתף ובנייתו בוצעו על ידי הקבלן – האלד אלהגאגלה (להלן: **האלד**). מוחמד אבו אלתין (להלן: **המנוח**) עבד כפועל בניין אצל האלד.
6. כחלק מהשלמת הבניה נדרש האלד להחליף את צנרת הגז הישנה, אשר בעקבות חפירת המרתף נמצאת כעת בחלל המרתף.
7. הקבלן האלד התייעץ עם מספר בעלי מקצוע ולבסוף סיכם עם הנאשם, שהינו טכנאי גז רמה 1, כי יבצע את החלפת צנרת הגז תמורת 1,000 ₪.

החלק הכללי הינו חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

האירוע

8. ביום 20.2.18 סמוך לשעה 09:15 הגיע הנאשם למתחם ופגש בחאלד. חאלד הציג לנאשם את העבודה הנדרשת, ניתוק צינורות הגז הישנים בשני קצוות המרתף (האחד בכניסה למרתף מכיוון החניון והשני בקיר המחבר בין המרתף למרתף הדירה השכנה), וחיבור צנרת הגז החדשה, אשר הונחה על ידי חאלד קודם לכן בתקרת המרתף.
9. חאלד הראה לנאשם היכן נמצאים מוני הגז של המבנה, שעוני הגז והצוברים. עוד מסר חאלד לנאשם כי יוכל להסתייע בחאזם. לבקשת הנאשם חאלד הורה למנוח לסייע לנאשם בעבודתו.
10. סמוך לשעה 10:00 סגר הנאשם את ברזי הגז המצויים בתוך ארון מרכזיית המונים בקיר החיצוני המזרחי של המבנה לצד בניין מס' 12 (להלן: **המרכזיה של בניין מספר 12**).

11. בהמשך סגר הנאשם את ארבעת ברזי הגז המצויים בתוך ארון מרכזיית המונים בקיר החיצוני מערבי של המבנה לצד בניין מס' 10 (להלן: **המרכזיה של בניין מספר 10**).
12. במרכזיה של בניין מספר 10 מצויים חמישה צינורות, הנכנסים אל החניון, ארבע מתוכם מחוברים למוני הגז של הדירות ואחד הוא צינור קו ביניים המצוי מעל ארבעת המונים ומחובר אליהם (להלן: "צינור קו ביניים").
13. צינור קו ביניים הינו צינור המוביל גז בין מרכזיות המונים במבנה ועל פי התקן כלל אין להעבירו בתוך שטח של דירת מגורים (ובכלל זה המרתף).
14. בהוראת הנאשם חשף המנוח, לצורך חיבור צינורות הגז החדשים, את המנהול (מיכל עגול שבתוכו עוברים מספר צינורות גז) המצוי בפתח המרתף מתוך החניון.
15. הנאשם החל בעבודת חיתוך וניתוק צינורות הגז הישנים בשתי הקצוות, כמתואר לעיל, וכן הלחמה וחיבור של צינורות הגז החדשים.
16. בין היתר חתך הנאשם, במרתף את צינור קו ביניים, המתחבר בהמשכו אל צינור קו ביניים במרכזיה של בניין מס' 10, וזאת מבלי שזיהה כי מדובר בצינור קו ביניים.
17. הנאשם לא סגר את הברזים של צינור קו הביניים, בין במרכזיה של בניין מספר 10 ובין בברז המצוי בכניסה לחניון ולא הפסיק את הזרמת הגז בצינור קו הביניים ואף לא סגר את הצוברים ולא רוקן את הגז בצינור זה – הכל כפי שמתחייב על פי התקן.
18. בשל חיתוך צינור קו ביניים החלה דליפת גז במרתף, המצוי במפלס נמוך, אשר גרמה להצטברות גז בחלל המרתף במידה היוצרת "אווירה נפוצה".
19. אווירה נפוצה משמעותה כי בחלל נמוך וסגור מצטבר בין 2% ל- 10% אחוזים של גז פ"מ ובמצב זה כל ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ נפחי.
20. הנאשם היה מודע לריח הגז החריף שהתפשט במקום, אולם לא איתר את מקור דליפת הגז, לא הפסיק את העבודה, לא פנה לחאזם לקבלת עזרה ולא הזעיק את כוחות ההצלה.
21. לקראת השעה 11:45 העיר, בעל הדירה ח.ז., לנאשם ולמנוח כי ישנו ריח גז חריף ונענה "זה שאריות".
22. סמוך לשעה 12:45 העירה, הדיירת ר.ב., לנאשם ולמנוח כי ישנו ריח גז חריף ונענתה כי הם "עובדים על זה".
23. בשלב שאינו ידוע במדויק למאשימה, כחלק מניסיון איתור או הפסקת דליפת הגז, מעכו הנאשם או המנוח את הקצה החתוך של צינור קו ביניים המצוי בחלל המרתף אשר ממנו דלף הגז. אך הנאשם לא איתר את הברז אליו מחובר צינור קו הביניים ולא סגר את הזרמת הגז העובר בצינור קו הביניים, ועל כן הדליפה לא פסקה.

24. סמוך לשעה 13:00, בעת שהמנוח מצוי במרתף, בשל צירוף האווירה הנפיצה שנוצרה במרתף כתוצאה מדליפת הגז וניצוץ כלשהו, שמקורו בדיעבד אינו ידוע, התרחש פיצוץ נפחי רב עוצמה.

25. כתוצאה מהפיצוץ נהרג המנוח ונגרם נזק רב מאוד למבנה כולו - הרצפה והתקרה של הדירות במבנה קרסו וכך גם קירות חיצוניים, עמודי התמך של המבנה נטו על צדם.

רשלנות הנאשם

26. רשלנות הנאשם מתבטאת באלה:

א. הנאשם לא בחן כנדרש את כלל הצינורות הישנים אותם התבקש להחליף, לא זיהה מהו כל צינור ישן ולא זיהה כי בין הצינורות שחתך מצוי צינור קו ביניים, ואף על פי כן החל בהחלפתם בצינורות החדשים.

ב. הנאשם לא זיהה, כאמור, כי אחד הצינורות הוא צינור קו ביניים, אשר על פי התקן, הנאשם המוסמך כטכנאי רמה 1, אינו רשאי לעסוק בו בשל רמת לחץ הגז הגבוהה המצויה בו.

ג. הנאשם לא סגר את זרימת הגז בכלל הצינורות אותם חתך.

ד. הנאשם המשיך בהחלפת צינורות הגז, תוך שימוש בכלי עבודה אשר עלולים לייצר ניצוץ, למרות ריח הגז החריף והגם שהיה עליו לחשוש כי ישנה דליפת גז ועלולה להיווצר אווירה נפיצה. הנאשם נמנע מלבקש סיוע מקצועי ולא הזעיק את כוחות ההצלה.

27. במעשיו המתוארים לעיל, גרם הנאשם ברשלנות למותו של המנוח.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

1. **גרם מוות ברשלנות** – עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין התשל"ז-1977.

ג. עדי התביעה:

יובל קדר, עו"ד

ירושלים
1 Tamuz 5780
23 June 2020

פמ"י 857/18
פל"א 82618/2018

הודעה לנאשם: הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 1995.

הודעה לבית-המשפט: בהתאם להוראת סעיף 15א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק") המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה. לפיכך ובהתאם להוראות סעיף 15א(ג) לחוק יש למנות לנאשם סנגור, אם הוא איננו מיוצג.