

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)
רח' הנרייטה סולד 1 תל אביב-יפו, מיקוד 64294 ת"ד 33051
טלפון : 073-3924444 פקס : 03-6919108
דוא"ל DA-TLV-criminal@justice.gov.il

- נ ג ד -

הנאשמים:

1. **שותפות ניהול מגדלי זיו**
ש.ר. 540215639
רח' ראול ולנברג 24, תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ירון קוסטליץ
2. **דוד פריג'**
... יליד 1.4.1977
... חולון
ע"י ב"כ עוה"ד מוטי לזר
3. **חיים יפרח**
... יליד 22.1.1969
... רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד יפעת מנור-נהרי
4. **אבי פרנקו**
... יליד 16.2.1971
... ראשון לציון
ע"י ב"כ עוה"ד נתי שמחוני ויואב סננס

כתב אישום

- א. ואלו הן העובדות: (פל"א 415094/2019, תחנת תל אביב צפון)
1. נאשמת 1 הינה שותפות העוסקת בניהול ובתחזוקת מתחם מגדלי זיו, הממוקם ברחוב ראול ולנברג 24 בתל אביב (להלן: "מתחם מגדלי זיו או "המתחם"). במהלך השנים (להלן: "התקופה הרלוונטית לכתב האישום") הייתה נאשמת 1 רשומה ברשם השותפויות כתאגיד 540215639 שתחום עיסוקו ניהול ותחזוקת פרויקטים למסחר.
 2. נאשם 2 שימש כמנהלה הכללי של נאשמת 1, מאז שנת 2012 ותחת אחריותו, בין היתר, תחזוקת מתחם מגדלי זיו, בתחומי לוגיסטיקה ואדמיניסטרציה, ביטחון, בטיחות ותקינות המבנים, המתקנים והמערכות המרכזיות המפעילות אותם, לרבות מערכות החשמל והמים במתחם.
 3. נאשם 3 הועסק על ידי הנאשמת 1 מאז חודש ינואר 2019, כראש צוות אחזקה בנאשמת 1 והיה כפוף בתפקידו לנאשם 2. באחריותו היו אחזקה ושמירה על תקינות ובטיחות המערכות המרכזיות במתחם, לרבות מערכות החשמל והמים.
 4. נאשם 4 הועסק משנת 2002 כעובד קבלן בתפקיד חשמלאי מוסמך וכעובד אחזקה במתחם. נאשם 4 עסק – כחלק מצוות האחזקה במתחם – בתיקון תקלות חשמל וכן עסק באופן שוטף בעבודות כלליות במתחם.
 5. מתחם מגדלי זיו כולל ארבעה בניינים A, B, C ו-D, וביניהם שטחים ציבוריים לרבות גינות ומספר בריכות נוי בעומק של כ- 20 ס"מ, הממוקמות בקומת המסחר לצד הרחוב (להלן: "בריכות הנוי"). לכל אחד מהבניינים לוח חשמל מתח גבוה המזין את החשמל לבניין ולמתקנים הסמוכים אליו.
 6. בריכות הנוי אינן מגודרות, ובסמוך לבריכות מותקנים שלטים האוסרים כניסה אליהן. בצמוד לבריכה נשואת האירוע ולאורכה ממוקמת גינת נוי, בה מותקנים חיבורי חשמל, שנאים מבדלים (להלן: "השנאים") וגופי תאורה. בריכת הנוי גובלת עם "בר הזויפער" הנמצא במתחם ובשגרה פוקדים את המתחם מבקרים רבים אשר מטיילים באזור.
 7. בתוך בריכות הנוי גופי תאורה (להלן: "גופי התאורה") ומערכת החשמל אשר מחוברת ללוחות החשמל של בניינים C ו-D דרך מספר שנאים, שתפקידם להמיר את מתח החשמל, ממתח נמוך למתח בטיחות נמוך מאוד, בגובה 12V ולהזין את גופי התאורה בבריכות. מעגל החשמל שבין לוח החשמל לבין גופי התאורה, לא היה מוגן במפסק מגן/פחת.
 8. מערכת החשמל המזינה את בריכות הנוי תוכננה והוקמה כך שהשנאים המוגנים בתיבות נירוסטה מתחת לפני הקרקע בגינות הנוי בצמוד לשפת הבריכות (להלן: "תיבות השנאים"). תיבות השנאים אשר הותקנו במועד הקמת הבניינים ניצבו במרחק שאינו עולה על שני מטרים משפת הבריכות, ובמקום החשוף לרטיבות הרכיבים החשמליים בשנאים בניגוד לתקנות ולכללי המקצוע.

9. הנאשמים 2-4, כל אחד בהתאם לתפקידו ולתקופת עבודתו, ביצעו תחזוקה שוטפת וביקורת של בטיחות מערכת החשמל משך שנים רבות במתקני בריכות הנוי, בתאורת הבריכות ובמערכת החשמל המזינה את הבריכות (הכוללת גם את השנאים), באמצעות גורמים מקצועיים שונים, כולל צוות החשמלאים ממחלקת ההחזקה. הנאשמים לא נתנו דעתם לצורך בהתאמת מערכת החשמל של הבריכות במתחם לתקנות הבטיחות הרלוונטיות להנחת תשתית חשמל ותאורה בבריכות ובכך להרחקת תיבות השנאים משפת בריכות הנוי.
10. ביום 9.6.2019 בשעה 20:00 או בסמוך לכך, עלה חשש להתחשמלות הקטין ג.א. עקב מגע גופו עם מי בריכת נוי במתחם. כתוצאה מכך, נזקק ג.א לטיפול רפואי בבית החולים. האירוע הובא לידיעתם של הנאשמים (להלן: "אירוע ההתחשמלות הראשון").
11. מייד עם היוודע החשש לאירוע ההתחשמלות הראשון, הורה נאשם 2 לנאשם 3 לדאוג לריקון בריכות הנוי ולנאשם 4 לבדוק את מקור חשמול המים. לאחר ריקון בריכות הנוי נבדקה מערכת החשמל של הבריכה ושל גינת הנוי על ידי נאשם 4.
12. במסגרת בדיקת מקור ההתחשמלות האפשרי, זיהה נאשם 4 קופסאות חיבורים שבורות של תאורת הגינה (להלן: "קופסאות החיבורים"), נאשם 4 תיקן את קופסאות החיבורים השבורות ודיוווח על תיקון התקלה לנאשמים 2-3. הנאשמים 2-4 לא בחנו את התקינות הכללית של מערכת החשמל במקום.
13. לאחר האמור, ביום 20.9.2019 בשעה 01:35 או סמוך לכך, בילה איתמר פוקס ז"ל (להלן: "המנוח") עם ת. וחברים נוספים (להלן: "ת. ו- החברים הנוספים", בהתאמה) בבר הזויפער הממוקם במגדלי זיו בסמוך לבריכת נוי במתחם. במהלך הבילוי קפץ המנוח לתוך בריכת הנוי.
14. לאחר קפיצת המנוח לבריכה במהלך מגע גופו עם מי הבריכה, התחשמל המנוח ממקור חשמלי שאינו ידוע למאשימה, איבד את הכרתו ונפל לתוך מי הבריכה. גופו של המנוח התקשה והוא פרס בתוך בריכת הנוי. בתגובה לכך קפץ ת. לבריכה, וניסה למשוך את המנוח מחוץ לבריכה על מנת לחלצו. כתוצאה ממגע גופו של ת. עם מי הבריכה התחשמל גם הוא ואיבד את הכרתו.
15. לאחר מספר דקות וניסיונות מרובים של החברים הנוספים, למשות מהבריכה את המנוח ות., הצליחו להוציאם מהמים כשהם מחוסרי הכרה וללא דופק. בשניים בוצעו פעולות החיאה, אשר כתוצאה מהן שב ת. להכרה וניצל.
16. המנוח פונה למחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים כשהוא במצב אנוש, מחוסר הכרה ומונשם. לאחר שלושה ימים, ביום 23.9.2019 נפטר המנוח כתוצאה מקריסת מערכות גופו שנבעה מההתחשמלות.
17. הנאשמים 2-4, כל אחד לפי תפקידו וחלקו, לא נקטו במהלך תקופת עבודתם באמצעים המתחייבים מהם מכוח תפקידם להיות מודעים לקיומם של הליקויים במערכת החשמל שהיו קיימים במתחם ממועד הקמתו, כמפורט להלן:

1. מיתקן החשמל הוזן במתח שאינו מתח בטיחות נמוך מאוד במרחק של עד 2 מטרים משפת הבריכה.

2. השנאים לא הותקנו כנדרש במרחק של מעל 3.5 מטרים משפת הבריכה.

3. במערכת החשמל לא הותקנו כמתחייב מפסקי מגן.

4. תיבות הנירוסטה שבהן הותקנו השנאים לא הבטיחו אטימה בפני חדירת מים בהתאם למקום ההתקנה, ובפרט נוכח התקנת תיבות הנירוסטה בקרבה לשפת הבריכה ובאזור בו פועלת מערכת השקיה.

5. נאשמים 2-4 לא נתנו דעתם לאפשרות של בדיקת מערכת החשמל באמצעות מהנדס חשמל לאחר אירוע ההתחשמלות הראשון, במתחם בריכות הנוי.

במחדלם המפורט לעיל, עשו נאשמים 2-4 מעשה רשלני לגבי מערכת החשמל שבפיקוחם, שהיה בו כדי לסכן חיי אדם. הנאשמת 1 הפרה תקנות שהותקנו לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954, בכך שלא וידאה כי הן מקוימות במתחם.

ב. הוראת החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

1. **מעשה רשלנות** [נאשמים 2-4] – עבירה לפי סעיף 338(א)(4) בחוק העונשין התשל"ז-1977.

2. **הפרת תקנות החשמל** [נאשמת 1] – עבירה לפי סעיף 11 בחוק החשמל, תשי"ד-1954.

פנינה לוי, עו"ד

סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

אסף שבלט, עו"ד

ממונה בפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

תל-אביב, 8 יולי, 2024

מספר פמת"א 5264/19